


EKSPERTİZ RAPORU



TARİH 30.Haz.25
PLAKASI 34NIN083
MARKA/MODEL F .Transit 440 E 170 Deluxe Camlı Van
MODEL YILI 2020
KOLTUK SAYISI 19+1 (personel)
MOTOR TİPİ(CC) 1995 CC
ŞAŞİ NUMARASI **6685

KM 89.912
AKÜ ☒ ARIZALI ☐ YOK ☐ VAR
VİTES ☒ MANUEL ☐ OTOMATİK
ANAHTAR ☒ VAR ☐ YOK
RUHSAT ☒ VAR ☐ YOK
ARAÇ TİPİ ☐ BİNEK ☒ TİCARİ ☐ A.Ticari
YAKIT ☐ BENZİN ☒ DİSEL ☐ LPG



ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	☒ ORJ	☐ DĞŞ	☐ HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			☐ HASAR
ÖN PANJUR			☐ HASAR
ÖN TAMPON		☐ ÇZİK ☐ EZİK	☐ HASAR
KAPUT	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
SOL ÖN ÇAMURLUK	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
SOL ÖN KAPI	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
SOL DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SOL İÇ DİREK	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
SOL ARKA KAPI	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
SOL MAŞBİYEL	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
SOL ARKA ÇAMURLUK	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
BAGAJ KAPAĞI	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
ARKA PANEL		☐ BOY ☐ DĞŞ	☐ EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			☐ DĞŞ ☐ HASAR
ARKA TAMPON		☐ ÇZİK ☐ EZİK	☐ HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		☐ BOY ☐ DĞŞ	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
BENZİN DEPO KAPAĞI	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	☐ HASAR
SAĞ ARKA KAPI	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
SAĞ İÇ DİREK	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
SAĞ ÖN KAPI	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
SAĞ DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
SAG ÖN ÇAMURLUK	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	
TAVAN	☐ ☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ	☐ EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TABAN HALISI	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TAVAN DOŞEMESİ	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK
PASPASLARIN DURUMU	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK ☐ YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ	
SAĞ ARKA SÜRGÜLÜ KAPI EZİK	
SAĞ ÖN KAPI EZİK	
DİŞ YÜZEYİ LOGOLU	
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİK MEVCUT	

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
TRAMER KAYDI YOK

Original Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	5	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	5	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	5	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	5	DRN.mm	
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm	
Sağ Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sol Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sağ Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sol Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Stepne, Jant	☐ NOR	☐ HSR	☐ JKY

EKSPER RAPORU	MOTOR ÇALIŞIR DURUMDA
	TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ SAĞLANAMADI