


EKSPERTİZ RAPORU



TARİH 16.Eyl.25
PLAKASI 06BY8166
MARKA/MODEL WV Transporter Caravelle 1.9 Tdi
MODEL YILI 2010
KOLTUK SAYISI 9
MOTOR TİPİ(CC) 1896 CC
ŞAŞİ NUMARASI **1142

KM 137.502
AKÜ ☐ ARIZALI ☐ YOK ☒ VAR
VİTES ☒ MANUEL ☐ OTOMATİK
ANAHTAR ☒ VAR ☐ YOK
RUHSAT ☒ VAR ☐ YOK
ARAÇ TİPİ ☒ BİNEK ☐ TİCARİ ☐ A.Ticar
YAKIT ☐ BENZİN ☒ DİSEL ☐ LPG



Original Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	☒ ORJ	☐ DĞŞ	☐ HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			☐ HASAR
ÖN PANJUR			☐ HASAR
ÖN TAMPON		☐ ÇZİK	☐ EZİK ☐ HASAR
KAPUT	☐	☒ ORJ ☒ BOY	☐ DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	☐	☒ ORJ ☒ BOY	☐ DĞŞ
SOL ÖN KAPI	☐	☒ ORJ ☒ BOY	☐ DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SOL İÇ DİREK	☐	☒ ORJ ☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ARKA KAPI	☐	☒ ORJ ☒ BOY	☐ DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	☐	☒ ORJ ☒ BOY	☐ DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	☐	☒ ORJ ☒ BOY	☐ DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	☐	☒ ORJ ☒ BOY	☐ DĞŞ
ARKA PANEL		☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			☐ DĞŞ ☐ HASAR
ARKA TAMPON		☐ ÇZİK	☐ EZİK ☐ HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	☐	☒ ORJ ☐ BOY	☐ DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	☐	☒ ORJ ☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ HASAR
SAĞ ARKA KAPI	☐	☒ ORJ ☒ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	☐	☒ ORJ ☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	☐	☒ ORJ ☒ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	☐	☒ ORJ ☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	☐	☒ ORJ ☒ BOY	☐ DĞŞ
TAVAN	☐	☒ ORJ ☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TABAN HALISI	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TAVAN DÖŞEMESİ	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK
PASPASLARIN DURUMU	☒ NOR	☐ YRT	☒ LEK ☐ YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
SAĞ ÖN KOLTUK MİNDERİ YIRTIK
VİTES TOPUZU KOPMUŞ
ÖN KOLTUKLAR KOL DAYAMALAR YOK
SAĞ AYNA ALT KAPAK YOK
SOL ARKA ÇAMURLUK EZİK HASARLI
TAVAN DÖŞMESİ SARKMIŞ , JANT KAPAKLARI YOK
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİK MEVCUT

PERAKENDE FİYATI	

TRAMER SORGUSU	
51.775	1.460
15.725	
ÇARPMA	
1.070	
1.000	
2.160	

LASTİK ve JANTLAR	
Sağ Ön Lastik	4 DRN.mm
Sol Ön Lastik	4 DRN.mm
Sağ Arka Lastik	4 DRN.mm
Sol Arka Lastik	4 DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK DRN.mm
Sağ Ön Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sol Ön Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sağ Arka Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sol Arka Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Stepne, Jant	☐ NOR ☐ HSR ☐ JKY

EKSPER RAPORU

MOTOR ÇALIŞIYOR GENEL DURUMU SERVİS ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİR

TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ SAĞLANAMADI

ARKA TAMPONDA BOYA ATMALARI MEVCUT , BAGAJ KISMINDA EZİKLER MEVCUT