# EKSPERTİZ RAPORU

BACAR AUTOMOTIVE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARİH | 18.Mar.25 | KM | 70.600 | | | | |
| PLAKASI | 34MYK241 | AKÜ | X ARIZALI | | YOK | | VAR |
| MARKA/MODEL | Ford Tourneo Courıer Kombi Deluxe | RENK | X OPAK | | METALİK | | |
| MODEL YILI | 2021 | ANAHTAR | X VAR | | YOK | | |
| KOLTUK SAYISI | 4 | RUHSAT | | VAR | X YOK | | |
| MOTOR TİPİ(CC) | 1499 CC ( 1.5 TDCI 100 E6.2 ) | ARAÇ TİPİ | | BİNEK | X TİCARİ | | A.Ticari |
| ŞASİ NUMARASI | **2207 | YAKIT | | BENZİN | X DİESEL | | LPG |

## ARACIN DIŞI

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖN CAM | | X | ORJ | | | DĞŞ | | | | HASAR |
| ÖN FAR VE SİNYALLER | | | | | | | | | | HASAR |
| ÖN PANJUR | | | | | | | | | | HASAR |
| ÖN TAMPON | | | | | ÇZIK | | EZIK | | | HASAR |
| KAPUT | | X | ORJ | | BOY | X | DĞŞ | | | |
| SOL ÖN ÇAMURLUK | | X | ORJ | | BOY | X | DĞŞ | | | |
| SOL ÖN KAPI | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | |
| SOL DİKİZ AYNASI | | | | | | | | | | HASAR |
| SOL İÇ DİREK | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | |
| SOL ARKA KAPI | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | |
| SOL MAŞBİYEL | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | |
| SOL ARKA ÇAMURLUK | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | |
| BAGAJ KAPAĞI | | X | ORJ | X | BOY | | DĞŞ | | | |
| ARKA PANEL | | | | | BOY | | DĞŞ | | | EZİK |
| ARKA STOP VE LAMBALAR | | | | | | | DĞŞ | | | HASAR |
| ARKA TAMPON | | | | | ÇZIK | | EZIK | | | HASAR |
| BAGAJ HAVUZ SACI | | | | | BOY | | DĞŞ | | | |
| SAĞ ARKA ÇAMURLUK | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | |
| BENZİN DEPO KAPAĞI | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | HASAR |
| SAĞ ARKA KAPI | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | |
| SAĞ İÇ DİREK | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | |
| SAĞ ÖN KAPI | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | |
| SAĞ DİKİZ AYNASI | | | | | | | | | | HASAR |
| SAĞ MAŞBİYEL | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | |
| SAG ÖN ÇAMURLUK | | X | ORJ | | BOY | X | DĞŞ | | | |
| TAVAN | | X | ORJ | | BOY | | DĞŞ | | | EZİK |

## ARACIN İÇİ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLTUK VE DÖŞ DURUMU | | NOR | | YRT | X | LEK |
| TABAN HALISI | | NOR | | YRT | X | LEK |
| TAVAN DOŞEMESİ | | NOR | | YRT | X | LEK |
| PASPASLARIN DURUMU | | NOR | | YRT | X | LEK YOK |

## GENEL DURUM BİLGİSİ

ÖN PANEL DEĞİŞMİŞ
BAGAJ KAPAĞINDA EZİK VAR
SAĞ SÜRGÜLÜ KAPIDA EZİKLER VAR
SAĞ ARKA ÇAMURLUK EZİKLER VAR
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİKLER MEVCUT

## PERAKENDE FİYATI

## TRAMER SORGUSU

9.360
64.728




Orijinal | Boyalı | Local Boyalı | Değişen | Hasar Kayıtlı

## LASTİK ve JANTLAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağ Ön Lastik | 4 | DRN.mm | | | |
| Sol Ön Lastik | 4 | DRN.mm | | | |
| Sağ Arka Lastik | 4 | DRN.mm | | | |
| Sol Arka Lastik | 4 | DRN.mm | | | |
| Stepne, Lastik | YOK | DRN.mm | | | |
| Sağ Ön Jant | X | NOR | | HSR | JKY |
| Sol Ön Jant | X | NOR | | HSR | JKY |
| Sağ Arka Jant | X | NOR | | HSR | JKY |
| Sol Arka Jant | X | NOR | | HSR | JKY |
| Stepne, Jant | | NOR | | HSR | JKY |

## EKSPER RAPORU

TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK TESPİTİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ.