EKSPERTİZ RAPORU

BACAR AUTOMOTIVE

TARİH	14.May.25	KM	207.312
PLAKASI	09ALB630	AKÜ	[X] ARIZALI [ ] YOK [ ] VAR
MARKA/MODEL	Range Rover Evoque 2.0 Td4 180 Hse	VİTES	[ ] MANUEL [X] OTOMATİK
MODEL YILI	2016	ANAHTAR	[X] VAR [ ] YOK
KOLTUK SAYISI	5	RUHSAT	[ ] VAR [X] YOK
MOTOR TİPİ(CC)	1999 CC	ARAÇ TİPİ	[X] BİNEK [ ] TİCARİ [ ] A.Ticari
ŞASİ NUMARASI	**9472	YAKIT	[ ] BENZİN [X] DİESEL [ ] LPG



Orijinal | Boyalı | Local Boyalı | Değişen | Hasar Kayıtlı

ARACIN DIŞI

ÖN CAM		[X] ORJ		[ ] DĞŞ	[ ] HASAR
ÖN FAR VE SİNYALLER					[ ] HASAR
ÖN PANJUR					[ ] HASAR
ÖN TAMPON			[ ] ÇZIK	[ ] EZIK	[ ] HASAR
KAPUT		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SOL ÖN ÇAMURLUK		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SOL ÖN KAPI		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SOL DİKİZ AYNASI					[ ] HASAR
SOL İÇ DİREK		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SOL ARKA KAPI		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SOL MAŞBİYEL		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SOL ARKA ÇAMURLUK		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
BAGAJ KAPAĞI		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
ARKA PANEL			[ ] BOY	[ ] DĞŞ	[ ] EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR				[ ] DĞŞ	[ ] HASAR
ARKA TAMPON			[ ] ÇZIK	[ ] EZIK	[ ] HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI			[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
BENZİN DEPO KAPAĞI		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	[ ] HASAR
SAĞ ARKA KAPI		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SAĞ İÇ DİREK		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SAĞ ÖN KAPI		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SAĞ DİKİZ AYNASI					[ ] HASAR
SAĞ MAŞBİYEL		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
TAVAN		[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	[ ] EZİK

ARACIN İÇİ

KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	[ ] NOR	[ ] YRT	[X] LEK	
TABAN HALISI	[ ] NOR	[ ] YRT	[X] LEK	
TAVAN DOŞEMESİ	[ ] NOR	[ ] YRT	[X] LEK	
PASPASLARIN DURUMU	[ ] NOR	[ ] YRT	[X] LEK	[ ] YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ

ÖN TAMPONDA ÇİZİK BOYA ATMA VAR
ARKA TAMPON ÇİZİK
LASTİKLER KÖTÜ DURUMDA
SAĞ ARKA KAPI EZİK
ÖN TAMPON BAGALİTLERİ KIRIK
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİKLER MEVCUT

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU

ÇARPMA
3.504
9.630

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik	3	DRN.mm			
Sol Ön Lastik	3	DRN.mm			
Sağ Arka Lastik	3	DRN.mm			
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm			
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm			
Sağ Ön Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY		
Sol Ön Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY		
Sağ Arka Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY		
Sol Arka Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY		
Stepne, Jant	[ ] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY		

EKSPER RAPORU

MOTOR ÇALIŞIYOR GENEL DURUMU SERVİS ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİYOR

TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ SAĞLANAMADI